

鑫广绿环再生资源股份有限公司
关于换领危险废物经营许可证现场核查问题
整改情况的汇报

烟台市生态环境局：

2022年7月29日，烟台市环境监控中心委托专家，对我公司申请换领危险废物经营许可证事宜进行了技术审查并提出了整改要求。现将整改情况做如下汇报：

一、进一步细化危废入厂分析计划。

我公司修订了实验室样品检测制度：完善了准入检测项目及接收标准、入厂检测项目及接收标准，明确了报告出具时间。详情请见附件1。

二、完善标志标识，必要设置的场所设施，依据规范设置；危废包装物上尽量保留原始标签；停用及不必要设置的场所设施及时去除多余的标签；按安全生产的规范设置完善各场所的安全标志；完善相关管道介质流向标识。

我公司组织排查了各区域内的标识标志，严格按照《危险废物标识标志管理制度》要求设置，对未做规定区域粘贴的多余标识标签已进行清除；如停用的蒸馏塔配套储罐，清除了危废标签。



整改前



整改后

新接收的危险废物尽量保留原始标签,已污损需公司自己更换的并排张贴;



整改前



整改后

相关管道已张贴流向标识。如蒸汽输送管线。



整改前




整改后

排查区域内的安全标识标志，去除多余标识，完善安全标志。



整改前



整改后

三、完善环境污染防治责任制等相关规章制度，环境监测计划应明确监测项目、内容、频次、监测机构等，补充环境监测点位图。

我公司制定了《危险废物污染防治责任制》，并辅以原有的《危险废物全过程管理制度》，进一步完善了污染防治责任的划分。制定了详细的环境监测方案，包含明确的监测项目、内容、频次、机构、监测点位图。详情请见附件 2、3。

四、化验室废液产生处未单独设置台账，化验室危废暂存间分区不完善。

在化验室废液产生处单独设置台账。整改照片如下：

危险废物产生记录表

月份: 2022年 月 日至 2022年 月 日

序号	废物编号	废物名称	废物类别	产生工序	产生车间	产生数量 (kg)	产生日期	委托处置利用单位名称
1	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	2	2022.1.15	华瑞环保
2	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	3	2022.2.20	华瑞环保
3	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	2	2022.3.10	华瑞环保
4	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	2	2022.4.1	华瑞环保
5	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	3	2022.5.2	华瑞环保
6	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	2	2022.6.15	华瑞环保
7	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	5	2022.7.1	华瑞环保
8	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	1	2022.7.1	华瑞环保
9	221	实验室废液	HW01	实验过程	实验室	1	2022.7.1	华瑞环保
10								
11								
12								
13								
14								
15								

实验室对危废暂存间实行分类分区管理，整改前后对比如下图：



整改前



整改后

五、蒸馏塔北侧废酸罐标识不清，在用储罐地面有裂隙及时修补。

已更换新的标识。



在用储罐地面有裂隙及时修补重新做防腐。



整改前



整改后

审查专家提出的整改内容已按照要求全部整改完成，请贵局审查。

如无不妥，望予以办理为盼。

鑫广绿环再生资源股份有限公司

2022年8月9日